

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Марта-15 МИНИ



1943x2000x519 (ВхШхГ)

Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»


(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.



Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	146	
Заклушка для евровинта	шт	28	
Евровинт 6x50	шт	72	
Шкант 8x30	шт	12	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	
Направляющие 450 мм ролик	компл	2	
Саморез 3,5x16	шт	28	
Саморез 4x16	шт	16	
Петля 4-х шарн. простая	шт	4	
Ручка C-18 (128) Черная	шт	4	
Подпятник	шт	6	
Петли для стекла с отталкивателем	компл	2	
Полкодержатель с присоской для стекла	шт	24	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	2000	516
2	Вязка	1	1968	500
3	Вязка	1	1184	500
4	Задняя стена	1	1218	432
5	Боковина левая	2	1396	272
6	Боковина левая	1	1396	272
7	Боковина правая	1	1396	272
8	Боковина правая	1	1396	272
9	Вязка	1	1218	240
10	Вязка	1	1218	240
11	Боковина правая	1	496	500
12	Боковина левая	1	496	500
13	Цоколь	2	1000	1968
14	Перегородка левая	1	380	500
15	Перегородка правая	1	380	500
16	Фасад	2	392	396
17	Фасад ящика	2	212	596
18	Крышка	1	391	319
19	Крышка	1	391	319
20	Крышка	1	391	319
21	Крышка	1	391	319
22	Перегородка	1	182	500
23	Перегородка	1	182	500
24	Вязка ящика	4	120	526
25	Перегородка	2	240	240
26	Бок ящика пр.	1	120	450
27	Бок ящика лев.	1	120	450
28	Планка	2	80	240
29	ЛДВП	1	408	1996
30	ЛДВП	2	1424	387
31	ЛДВП Ящика	2	554	446
32	Гнутая	2	364	1388
33	Стеклопола	6	357	240

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли.

Саморезами 3,5x16 крепятся направляющие

Вязки №18 и №21 необходимо стянуть с крышкой №1 межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах.