


Стол журнальный СЖ-3.5 (550x900x477)



**В-477 мм
Ш-900 мм
Г-550 мм**

Внешний вид рис...1

Используемые панели

поз.	наименование	Размер		кол.
1	Столешница	550	х	900
2	Полка	503	х	898
3	Стойка	450	х	100
4	Связка	80	х	696
5	Связка	80	х	504




Схема сборки каркаса рис...2





Схема сборки углов рис...3

Используемая фурнитура

Код	Наименование	Кол-во
а	Шкант 8x30	20
б	Стяжка эксцентриковая	18
в	Подглазник с гвоздём	8
г	Заглушка на стяжку	14
д	ЕвроКлюч	1
е	Клей ПВА	1

Стол журнальный СЖ-3.5 (550x900x477)



**В-477 мм
Ш-900 мм
Г-550 мм**

Внешний вид рис...1

Используемые панели

поз.	наименование	Размер		кол.
1	Столешница	550	х	900
2	Полка	503	х	898
3	Стойка	450	х	100
4	Связка	80	х	696
5	Связка	80	х	504




Схема сборки каркаса рис...2




Схема сборки углов рис...3

Используемая фурнитура

Код	Наименование	Кол-во
а	Шкант 8x30	20
б	Стяжка эксцентриковая	18
в	Подглазник с гвоздём	8
г	Заглушка на стяжку	14
д	ЕвроКлюч	1
е	Клей ПВА	1

Порядок сборки

1. С помощью шкантов (а) и эксцентриковой стяжки (б) соедините два угла из детали «3», «4» и «5» как показано на схеме сборки рис..3. **Внимание шканты обязательно устанавливаются на клей ПВА прилагаемый в данной фурнитуре.**
2. Затем к стойкам «3» закрепите полку «2», отверстиями под эксцентриковую стяжку в низ.
3. Соедините оставшиеся опоры «3» с связкой «4» и установите их к ране не до собранному каркасу.
4. После сборки каркаса установите подпятники (в) к стойкам с нижнего торца.
5. В завершении установите столешницу см...рис...2.

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
- 3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделия.
- 4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
- 5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
- 6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
- 7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
- 8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченным специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
- 9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвертывать.

Ввиду совершенствования технологий, возможно применение новых материалов, фурнитуры или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.

За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.
Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.